




ДЗ Остальное



A-A

М 2:1 (повернуто)



- 1 Острые кромки скруглить
- 2 Отверстия для смазки $\varnothing 4$ мм.
выполнить при сборке.
- 3 Шпоночный паз, Б" выпол-
нить в двух секторах
на комплект совместно со
шпинделем черт. 2-120987
4. Срез на углах выполнить на
сбор. черт. 2-120984

137

[illegible]