



- 1 *Размер для справок.
- 2 Сварка ручная электродуговая в среде защитного газа.
- 3 Сварные швы контролировать внешним осмотром и измерением по ГОСТ 3242-79.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Детали		
A3	1		DM-141.09.120.01	Упор	1	
A4	2		DM-141.09.120.02	Лист	1	
A4	3		DM-141.09.120.03	Проушина	1	
A4	4		DM-141.09.120.04	Втулка	1	

					DM-141.09.120.00 СБ						
					Проушина гидроцилиндра Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					4.28	1:2	
Разраб.		Горбунцов									
Пров.											
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.						ООО "ЗДМ"					
Утв.											