




DM-141.09.110.00 СБ



- 1 *Размеры для справок.
2 Сварка ручная электродуговая в среде защитного газа.
3 Сварные швы контролировать внешним осмотром и измерением по ГОСТ 3242-79.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Детали		
A4		1	DM-141.09.110.01	Лист	2	
A4		2	DM-141.09.110.02	Лист	1	
A4		3	DM-141.09.110.03	Лист	1	

					DM-141.09.110.00 СБ						
					Проушина Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					14.96	1:2.5	
Разраб.		Горбунцов									
Пров.											
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.						ООО "ЗДМ"					
Утв.											