



6.3 11 1)

Перв. примен.	
Справ. №	



1. 30...35 HRC.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Маркировать ударным способом шрифтом б.
4. Покрытие: Хим. Окс. прм.

Подп. и дата	
Инв. № дил.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Пробка	Лит.			Масса	Масштаб
					1:1
	Лист			Листов 1	
22-н12 ГОСТ 8560-78					
Шестигранник 45-В-Т ГОСТ 1051-73					

Копировал

√10

Формат А4